

FIG. 2





FIG. 3






FIG. 4

FIG. 5a




FIG. 5b




FIG. 5c




FIG. 5d




FIG. 6a




FIG. 6b




FIG. 6c




FIG. 7a




FIG. 7b





FIG. 7c




8
G
I
F

FIG. 9




FIG. 10





FIG. 11

FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14


FIG. 15 $I_f : I_e$ 

FIG. 16a

X DIRECTION
(DIRECTION IN WHICH ROW-DIRECTION
WIRING LINE EXTENDS)




FIG. 16b

Y DIRECTION
(DIRECTION IN WHICH COLUMN-
DIRECTION WIRING LINE EXTENDS)

